



直流非接地電路用

絶緣抵抗監視器



^{目次} CONTENTS

絶縁抵抗監視器の種類3
絶縁抵抗監視器の適用例4
使用上の注意事項5
中性点抵抗接地方式の検出不感帯について
6
LMDの検出原理・・・・・・・6
電池間地絡の検出特性7
各部の名称と機能8
動作・設定・機能9
通信機能と異常警報(LMD-3) ······ 10
仕様12
外部接続図 13
ブロック図 14
外形図 15

絶縁抵抗監視器の種類

特長

- ●直流非接地式電路の絶縁抵抗を常時監視
- ●P側及びN側の絶縁抵抗値の小さい方を選択して動作
- ●P側N側共に同じ絶縁抵抗値でも不感帯とならず正確に計測
- ●太陽光発電設備、蓄電池設備、直流制御回路等の電路に対応
- ●直流電源または電池接続間の地絡も検出可能

種類


形名	LMD-1	LMD-2	LMD-3
外観	Tolling to the second s	STATE OF THE PARTY	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
定格電路電圧	LMD-1A DC24V用 LMD-1B DC48V用 LMD-1C DC100V用 LMD-1D DC220V用	用 LMD-2B DC48V用 LMD-2C DC100V用	LMD-3 DC630V用 LMD-3A DC24V用 LMD-3B DC48V用 LMD-3C DC100V用 LMD-3D DC220V用 LMD-3E DC315V用 LMD-3F DC420V用 LMD-3G DC780V用 LMD-3G DC780V用 LMD-3□PV 太陽光発電用
抵抗感度	0.1-1-2MΩ	0.1 ~ 2MΩ (0.1MΩ毎)	0.1 ~ 2MΩ (0.1MΩ毎)
制御電源	DC24V	$DC24 \sim 100V$	AC100V、DC110V
通信機能	無	無	有
記録機能	無	無	有

絶縁抵抗監視器の適用例


例1)PLC制御回路

直流電源 P DC24V PLC 制御回路

例2) 蓄電池設備




例3) 太陽光発電設備



使用上の注意事項


LMDの相互干渉について

例1) 1台の直流電源にLMDを複数台使用



1台の直流電源にLMDを複数台使用すると相互に干渉し 誤動作の原因となります。

例2) 1台の変圧器に複数台設置された非絶縁形AC/DC変換器毎にLMDを使用




変圧器に複数台設置された非絶縁形AC/DC変換器にそれぞれLMDを設置するとLMDが相互干渉し、誤動作の原因となります。

絶縁形のAC/DC変換器をご使用ください。

交流電路の絶縁低下の影響について

非絶縁形AC/DC変換器の直流電路にLMDを使用した場合



非絶縁形AC/DC変換器をご使用の場合、LMDは交流側の絶縁低下も検出します。

また、交流側が非接地であれば問題ありませんが、直接接地方式、抵抗接地方式の場合、常時動作する可能性があります。非絶縁形AC/DC変換器の直流電路にLMDをご使用の場合、交流側電路も非接地方式でご使用ください。

中性点抵抗接地方式の検出不感帯について

図1





図2

①一次故障発生時 RgPによる地絡電流

②二次故障発生



③P側N側の地絡抵抗が同じとなった場合、



打ち消しあい電流が流れず検出できない

一般的な直流非接地電路の地絡検出は、図1のように各 極とアース間に抵抗Rを挿入します。


直流電路のP側で地絡が発生した場合 (一次故障)、RgP に応じた地絡電流が流れるので地絡を検出できます。

更にN側でも地絡が発生(二次故障)すると

RgNによってRgPを打ち消す地絡電流が流れます。図2-② RgP=RgNとなるとき、地絡電流は流れないので、電流 検出方式では事故を検出できません。図2-③

地絡が発生していても地絡電流が流れず検出できない状 態を不感帯といいます。

LMDの検出原理・・・不感帯を無くした検出方式



直流電路と対地間に絶縁抵抗監視器LMDを設置すると図 3のようになり、等価回路は図4になります。

図4は式1で表すことができ、ID=0となる不感帯の条件 は式1の分子が0となる場合です。

LMDは不感帯をなくすように検出用の抵抗 (RP, RN) を可変し、RP≠RNとして常に検出電流IDが流れる回路 を構成し、式1より絶縁抵抗を演算します。

RgP=RgNとなる場合、式1の分子は

 $R_N - R_P \neq 0 \cdot \cdot \cdot \cdot$ 式2

となるので、不感帯とならずに絶縁抵抗を検出すること が可能です。

更に、RP、RNを変えることで複数の状態を作ることが 可能となり、RgP、RgNを求めることができます。(特許 取得済み)

電池間地絡の検出特性

LMDは直列に接続された電池間の絶縁抵抗を検出することが可能です。(図5)

但し、電池間で発生した地絡は監視電路と電位が異なる ことにより検出誤差を生じます。

例えば8直列の正極から数えて2つ目と3つ目の電池の間で地絡が発生した場合、

P極の誤差:Rg×8 / 6=1.33Rg N極の誤差:Rg×8 / 2=4Rg

小さい方の絶縁抵抗を選択するため検出値は1.33Rgとなり、1.33倍の誤差が発生します。


最大となるのは中間電位で発生した地絡です。


P極の誤差:Rg×8 / 4=2Rg N極の誤差:Rg×8 / 4=2Rg

P、N極毎に演算できる機能が検出誤差を2倍以下に抑えます。

図6は電池接続間地絡の検出特性です。

小さい方の抵抗値を選択するので、斜線が検出範囲となります。





各部の名称と機能

LMD-1



警報表示灯(赤)

検出感度整定値以下となると点滅し 動作時間経過後に点灯します

計測表示

抵抗値を表示します

極性表示灯-P(+)(赤) P側の絶縁抵抗値を表示中に

極性表示灯-N(一)(赤) N側の絶縁抵抗値を表示中に 点灯します

検出感度整定スイッチ 感度抵抗整定値を切り替えます

復帰方式切替スイッチ 復帰方式を自動/手動に切り替えます

試験スイッチ 動作を確認します

復帰スイッチ

警報表示灯、出力接点を復帰します

LMD-2



警報表示

検出感度整定値以下となると点滅し 動作時間経過後に点灯します

計測表示

抵抗値を表示します

極性表示灯-P(+)(赤) P側の絶縁抵抗値を表示中に 点灯します

極性表示灯-N(-) N側の絶縁抵抗値を表示中に 点灯します

復帰方式切替スイッチ 復帰方式を自動/手動に切り替えます

監視/設定切替スイッチ 監視モードと設定モードを切り替えます

試験(▲)スイッチ

監視モード時は動作を確認します 設定モード時は感度抵抗値を上げます

復帰(▼)スイッチ

監視モード時は警報表示灯、 出力接点を復帰します 設定モード時は感度抵抗値を下げます

LMD-3

電源表示灯 (緑)

制御電源が入力されると

極性表示灯-P(+)(赤)

P側の絶縁抵抗値を表示中に

極性表示灯-N(一)(赤)

N側の絶縁抵抗値を表示中に 点灯します

計測表示

絶縁抵抗値、電路電圧値を

表示します



警報表示灯(赤)

検出感度整定値以下となると点滅し 動作時間経過後に点灯します

単位表示灯-V(赤)

雷路雷圧値を表示中に点灯します

表示切替スイッチ

計測表示内容を切り替えます

単位表示灯-MΩ(赤) 絶縁抵抗値を表示中に点灯します

設定・操作部

設定・操作部拡大

感度設定スイッチ 感度設定する際に押します

選択▶スイッチ


各種設定を変更する際に 押します

選択◀スイッチ

各種設定を変更する際に

押します

試験スイッチ 動作を確認します



局番設定スイッチ

Modbus-RTUの局番を設定する際に 押します

復帰方式設定スイッチ 警報接点の自動/手動の復帰方式を

確定スイッチ

設定する際に押します

各種設定の終了後に押します

復帰スイッチ

警報表示灯、出力接点を復帰します

動作・設定・機能


動作と復帰

電路の対地絶縁抵抗を常時監視します。絶縁低下が発生 し、検出感度以下となると、警報表示が点滅し、動作時 間を経過すると警報表示は点灯に変わり、警報接点が動 作します。

極性表示は、絶縁抵抗の小さい方が点灯します。

復帰は自動復帰に設定されている場合、絶縁低下が解消すれば警報表示及び警報接点は復帰します。

手動復帰の場合、絶縁低下が解消しても警報表示及び警報接点を保持します。



感度設定

●LMD-1

検出感度整定スイッチを0.1-1.0-2.0($M\Omega$)より切替えて設定します。

●LMD-2

スイッチ操作により検出感度抵抗値を $0.1 \sim 2.0 \text{M}\Omega$ の範囲で $0.1 \text{M}\Omega$ 毎に設定できます。

設定/監視切替スイッチを設定側に切り替え、試験スイッチ (▲) と復帰スイッチ (▼) を操作して、検出感度を設定し、(▲) (▼) スイッチを同時に3秒以上押して完了します。

LMD-3

感度設定スイッチを押すと現在の抵抗値を表示します。 選択スイッチ◀▶を操作し、検出感度が0.1MΩずつ切り 替わり点滅表示を開始します。検出感度を設定し、確定 スイッチを3秒以上押すと点滅から点灯に切り替わり、 変更が完了します。

変更完了前に約5秒間操作がない場合は、変更されずに計測表示に戻ります。

LMD-2、LMD-3の感度設定時の計測表示



復帰方式設定機能

●LMD-1 · LMD-2

復帰方式切替スイッチを操作し、自動または手動に設定します。

●LMD-3

復帰方式設定スイッチを押すと、現在の復帰方式が表示されます。選択スイッチ**◆**▶を押して復帰方式を選択し、確定スイッチを3秒以上押すと設定が完了します。

自動復帰設定時

手動復帰設定時





計測表示機能

●共通

定常状態では正極側及び負極側の絶縁が低下している方 の現在値を表示します。

正極側が絶縁低下している場合は極性表示のP(+)が点灯し、正極側の現在値を表示します。

また、負極側が絶縁低下している場合はN(-)が点灯し、 負極側の現在値を表示します。

正極・負極の抵抗値が同じ場合、極性表示はP・N両方 点灯します。

●LMD-3

表示切替スイッチを押すことにより、計測表示内容を選択できます。以下の順で計測表示します。

小さい方の絶縁抵抗→P(+)側絶縁抵抗 →N(-)側絶縁抵抗→電路電圧 →小さい方の絶縁抵抗

計測表示内容を指定してしばらくすると、自動的に小さい方の絶縁抵抗表示に戻ります。

自己診断機能

システムに異常がある場合は異常表示(Err)を行います。 また、自己診断中は自己診断表示(SLF)します。

- ●起動またはリセット後
- ●異常を検知した場合、正常を検知するまで自己診断終 了から1分間隔
- ●正常の場合、12時間後(試験を行った場合、試験終了 から12時間後)

自己診断表示

BBB

異常表示



監視電路電圧範囲外表示機能

LMD-1 (定格電圧の±30%以上の変動)

LMD-2 (定格電圧の±30%以上の変動)

LMD-3 (定格電圧の±40%以上の変動)

電圧低下


日月月

電圧超過



通信機能と異常警報(LMD-3)

WEBサーバー



本体にWEBサーバーを内蔵しており、計測した絶縁抵抗値を約1分ごとに記録しています。

記録したデータはインターネットを経由して遠隔より状態 監視をする事が可能です。

LMD-3とパソコンは直接接続、又はスイッチングハブ経由での接続どちらでもご使用いただけます。

WEBサーバーの設定については取扱説明書をご確認ください。

WEBサーバー画面と計測データ例


LMD-3:内蔵データサーバー画面



表示された画面には正極絶縁抵抗値(Rgr)、負極絶縁抵抗値(Rgn)、監視電路直流電圧(Vpn)、警報接点の動作 状態が表示されます。

操作については取扱説明書をご確認ください。

直流電源設備計測データ例



WEBサーバーに記録した絶縁抵抗監視データは日報記録(1日毎のCSVファイル)を取り出すことが可能です。

取り込んだ日報データを利用し、左図の様なグラフによる管理が可能です。

Modbus RTU

Modbus RTUを使用したEIA-485でのデータ通信が可能です。

下図の接続例の様に接続し、LMD-3の局番設定をします。 局番設定は局番設定スイッチを押し、現在の局番が表示 されます。選択スイッチ(▶)または(◀)で任意の局 番に設定します。局番は10進数表記で、P0~P99まで 設定できます。


通信仕様

通信方式	EIA-485 半二重通信方式
プロトコル	Modbus RTU
伝送速度	57.6kbps
データ長	8ビット
パリティ	偶数
ストップビット	1ビット
送受信切替時間	5ms以下

出荷時のアドレス設定表示



EIA-485接続例



※1 LMD-3に2ケ付属しています。
※2 複数台で使用する際は端子台をご用意ください。

異常警報動作

異常警報接点は電源投入するまでは閉じた状態です。 電源投入により監視状態が整うと開いた状態となりま す。 自己診断異常、電路電圧超過または電圧低下が発生する と異常警報接点は閉じます。

各異常が解消した場合、異常警報接点は自動的に開き、 通常監視状態に戻ります。




※異常警報はb接点のため、閉じている状態が復帰開いている状態が動作となります。

仕様

項		形式	LMD-1□	LMD-2□	LMD)-3 <u></u>
		出方法	中性点抵抗接地方式			
定	臣生力	見回路	DC24、48、100、220V		DC24、48、100	0、220、
	Im. 17	无凹岬			315、420、630	、780V
格		格電圧範囲	DC220V以下は定格電圧の±10%、DC315以上は定格電路電電圧の±23.8%			
111		出感度抵抗値	0.1 MΩ、 1 MΩ、 2 MΩ 0.1 MΩ ~ 2 MΩ 0.1 MΩA $ \sim 2MΩ 0.1MΩ \sim 2MΩ \sim 2M \sim $			
	174 1	作時間	約180秒~300秒			
		甲電源電圧	DC24V	DC24 ~ DC100V	AC100V、DC1	10V
	絶縁抵抗値 許容範囲		検出感度絶縁抵抗値の±10%			
	使用温度範囲		-10°C∼+50°C		$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$,
		費電力	2.4W以下	2.3W以下	7VA以下	
能	絶縁	录抵抗	DC500Vメガーにて20MΩ以上	*1 、2、3		
	耐電	電圧	AC2000V 1分間 ※1 AC1500V 1分間 ※2 AC1000V 1分間 ※3			
		試験方式	押しボタンスイッチ方式、自動	自己診断方式		
	出力	復帰方式	警報:自動/手動復帰		警報:自動/手動 異常:自動	動復帰
	接	構成	警報:1a		警報:1a、異常	: 1b
	点	開閉容量	AC100V : 3A $(\cos \phi = 1)$ AC200V : 2A $(\cos \phi = 1)$			
		表示器	発光ダイオード数値表示器(橙)3桁		発光ダイオード数値表示器(青) 3桁	
			計測範囲: $0.05 M \Omega \sim 30 M \Omega$			
			計測値	確度	分角	4能
	計		0.05MΩ以下	0.05MΩ点滅		
	測	絶縁抵抗	$0.06M \sim 0.99M \Omega$	±10%±1digit LMD-1、2	0.01ΜΩ	
	表一		$1.0 \text{M} \sim 9.9 \text{M} \Omega$	±20%±1digit LMD-3	0.1ΜΩ	
機	示		$10M \sim 30M\Omega$		1ΜΩ	
能			30MΩ以上	LMD-1は『FUL』表示、LMD-	1	
		承 助承庁			計測範囲:監視	
		電路電圧			確度 ±10%±1digit	<u>分解能</u> 1V
	極化	L 生表示	発光ダイオード表示(赤)×9		±10%±1digit	1 V
			発光ダイオード表示 (赤) ×2 正極P (+)、負極N (-) 発光ダイオード表示 (赤) ×2			
	単位表示		_		抵抗値 (MΩ)、	
	異常	常表示	計測表示にErr表示			
	電源	原表示	_		発光ダイオード	表示(緑)
	試懸	検表示	計測表示を全点灯8.8.8.表示			
	自己	已診断表示	計測表示にSLF表示			
	起動	协表示	計測表示にを表示			-
	監視	見電圧低下表示	計測表示にLを表示			
		監視電圧超過表示 計測表示に Hを表示				
		服表示	発光ダイオード表示 (赤)			
	外 装 色		黒(ABS樹脂)		Τ	
掌		基	約0.3Kg		約1.0Kg	
% 1	電	気回路一括と外	箱間 ※2 電気回路相互間] ※3 開極接点間		

外部接続図

LMD-1, LMD-2




使用電線

使用場所	推奨電線	
P(+)-N(-)	低圧絶縁電線	
P1-P2	JIS C 3307 600Vビニル絶縁電線 (IV)	
a1-c1	JIS C 3316 電気機器用ビニル絶縁電線 (KIV)	
Е	JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)	

*LMD-1: DC24V、LMD-2: DC24V~DC100V

LMD-3




使用電線


使用場所	推奨電線	
P(+)-N(-)	DC750V以下の電路 低圧絶縁電線(下欄同様) DC750V以上の電路 DC1500V PV用電線または高圧用電線	
P1-P2	低圧絶縁電線	
a1-c1	JIS C 3307 600Vビニル絶縁電線(IV) - JIS C 3316 電気機器用ビニル絶縁電線(KIV) JIS C 3317 600Vニ種ビニル絶縁電線(HIV)	
b2-c2		
E		
+SG	シールド付き2対ツイストペア線 CPEV-SB 0.9mm	
LAN	LANケーブル Cat5e以上	

ブロック図


LMD-1



LMD-2




LMD-3




(注) 耐圧試験および絶縁抵抗測定時はE端子を外してください。

外形図


LMD-1,LMD-2




LMD-3



CF-190 (LMD-3内蔵メモリーバックアップ用リチウム電池)







光商工株式会社

お問い合わせ・資料のご請求は・本社継電器営業部・営業所継電器課へフリーダイヤルによる技術的なお問い合わせ・0120-58-7750 (技術グループ) 土、日、祝日、当社休業日を除く9:00~11:45 / 12:45~17:00 携帯電話・PHSなどではご利用いただけません電話がかかりにくい場合もございますので、この場合はFAXをご利用いただきますようお願い申し上げます。FAXによる技術的なお問い合わせ・・・・・0280-92-6706 (技術グループ)

本社

大阪営業所

名古屋営業所

福岡営業所

茨城工場

〒104-0061東京都中央区銀座7-4-14 (光ビル) TEL: 03-3573-1362FAX: 03-3572-0149 〒530-0047大阪市北区西天満6-8-7 (電子会館) TEL: 06-6364-7881FAX: 06-6365-8936 〒460-0008名古屋市中区栄4-3-26 (昭和ビル) TEL: 052-241-9421FAX: 052-251-9228 〒810-0001福岡市中央区天神4-4-24 (新光ビル) TEL: 092-781-0771FAX: 092-714-0852 〒306-0204茨城県古河市下大野2000 TEL: 0280-92-0355FAX: 0280-92-3709