漏電リレー・二段警報漏電リレー



シリーズ№.99-5A 2024/08/05

LEG-190L LEG-193L LEG-190L-DC LEG-193L-DC

RoHS



JIS C 8374 漏電継電器(漏電リレー)規格適合品

本製品は低圧電路の漏電事故が発生した際に、電路の遮断または警報を発するための継電器です。

特 長

- (1)継電器内部は差込構造です。
- (2) 高耐ノイズ性で、電波、サージ等の影響を受け難い機能を持っています。
- (3) 電圧、周波数、温度などの変化に対し安定した動作をします。
- (4) 高調波対策品です。

- (5) ケースが樹脂ケースに変わりました。取付穴寸法は旧形品(LEG-170L・173L シリーズ)と同じです。
- (6) 零相変流器 (ZCT) は、M30、SM41~SM240、BM30~BM106、DM55B~DM100B の他、一次導体付 ZC シリーズから選定してください。 互換性があります。
- (7) 環境対策品(欧州 RoHS 指令対応品)です。

仕 様

項目		形式	LEG-190L	LE	G-190L-DC	LEG-	-193L	LEG-193L-DC	
	成年录法数学法		0.1.0.0.0.4.0.0.0.0(A)			軽漏電	0.5-1.0-1.5	5-2.0-2.5(A)	
定格	感度電流整定値		0.1-0.2-0.4-0.6-0.8(A)		重漏電	1.0-2.0-5.0-10-20(A)			
	不 動 作 電 流		0.05-0.1-0.2-0.3-0.4(A)			軽漏電	0.25-0.5-0.75-1.0-1.25(A)		
						重漏電	0.5-1.0-2.5-5.0-10(A)		
	動作時間整定値		0.3s			軽漏電	0.3s		
						重漏電	0.3-0.5-1.0-1.5-2.0(s)		
	慣性不動作時間		0.1s			軽漏電	0.1s		
						重漏電	0.1-0.3-0.5-0.7-1.0(s)		
	制御電源電圧		AC100/110V AC200/220V DC100V		DC100V	AC100	00/110V DC100V		
					AC200	0/220V			
性能	周 波 数		50/60Hz —			50/6	50/60Hz —		
	感度電流許容範囲		51~100%						
						軽漏電		+25%~-50%以内	
	動作時間許容範囲(信号100%印加時)		0.19~0.33 s			重漏電		+25%~-50%以内	
				T			0.5~1.5s		
			A COO 1011			1.000		+0%~-25%以内	
	使 用 電 圧 範 囲		AC80∼121V AC160∼242V	DC80~143V	AC80∼121V AC160∼242V		DC80~143V		
	使用温度範囲		$AC160 \sim 242V$ $AC160 \sim 242V$ $-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$						
		常時	3VA 1.0W			2.5	2.5VA 2W		
	消費電力	動作時	4VA 2.5W		5VA		6W		
	重地絡耐量		連続 AC600A, 最大 5000A 0.3s			連続 AC600A, 最大 5000A 2s			
	<u></u>		DC500V メガーにて 20M Ω以上						
	121 121		制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間						
	耐 電 圧		制御回路導電部相互間 AC1500V 1分間						
			同一制御回路の開極接点間 AC1000V 1分間						
機能	試 験	方 式	試験/復帰スイッチ()						
	動作表示出力接点	表示方式	 発光ダイオード表示(赤)			軽漏電	発光ダイオ	ード表示(赤)	
			光元/44 下弦水(赤)			重漏電		表示(動作時 橙)	
		復帰方式復帰方式	 自動/手動復帰切替		※) (注)	軽漏電	自動復帰力	式	
			日朔/丁刿俊师别省		/•// (1 <u>E</u> /	重漏電	手動復帰方式 (※)		
			自動/手動復帰切替	(※) (注)	軽漏電	自動復帰方式		
			日朔/丁刿俊师别省		/•// (1 <u>E</u> /	重漏電	自動/手動復帰切替 (※)		
		構成	2c		軽漏電	1a			
						重漏電	情電 1a, 1c		
		開閉容量	電圧 力率 cos φ =1,			L/R=1ms cos o		ϕ =0.4, L/R=7ms	
			AC110/220V		5A		2/1.5A		
			DC100V		0.62	Α		0.2A	
外 装 色			マンセル記号 N1.5				•		
質		量	約 0.8kg		約 1.2kg	約 1	.0kg	約 1.2kg	

- (※) 手動復帰設定時、または手動復帰方式は試験/復帰スイッチ(兼用)。
- (注) 動作表示と出力接点の復帰方式は、個別に設定できません。

動作

LEG-190L シリーズ

零相変流器が設置された以降の負荷側電路で漏電が生じると、零相変流器の二次端子に起電力が生じます。この二次出力を感度調整した後、増幅回路で増幅し、レベル検出回路で大きさを判断した後、スイッチング回路で動作表示灯を点灯させ、同時に出力接点を動作させます。

動作後、自動復帰設定時は漏電が解消されると動作表示 灯が消灯し、同時に出力接点が復帰します。手動復帰設 定時は、試験/復帰スイッチを復帰側へ倒すまで動作表示 灯は消灯せず、出力接点も復帰しません。

LEG-193L シリーズ

零相変流器が設置された以降の負荷側電路で漏電が生じる と、零相変流器の二次端子に起電力が生じます。

この二次出力は軽漏電、重漏電の独立した回路に分配され、それぞれ感度調整した後、増幅回路で増幅し、レベル 検出回路で大きさを判断した後、スイッチング回路で動作表示と出力接点を動作させます。このとき、軽漏電は自動復帰 方式なので、漏電が解消されると復帰します。

重漏電は自動復帰設定時、漏電が解消されると出力接点の みが復帰します。手動復帰設定時は、漏電が解消されても 試験/復帰スイッチを復帰側に倒すまでは動作表示器と出 力接点は復帰しません。尚、制御電源が切れると動作表示 器の復帰はできませんので、ご注意ください。

設計、施工、配線上の注意

盤加工及び取り付け

- (1) LEG-190L・193L シリーズの取り付けは、外形図の取付で、対法図を参考にしてください。
- (2) 旧形品(LEG-140L・143L 等の丸胴ケース)から更新する場合は、専用アダプター(CF-111 または CF-156)をご用意しています。用途に応じてご利用ください。
 - ・CF-111 を使用する場合は盤加工が必要になります。詳細は外形図を参照してください。
- ・CF-156 の場合、盤加工は必要ありませんが、ケースより本体の抜き差しはできません。
- (3) 旧形品(LEG-170L・173L シリーズ)と取付穴寸法は 同じです。更新の際はそのまま交換することが可能で す。

但し、旧形品 (LEG-140L・143L 等の丸胴ケース)の 取付穴に、金属ケース用アダプターCF-154 を使用し て取り付けている場合は、CF-154 を CF-156 へ交換 が必要です。

ZCT の選定及び配置

- (1) ZCT は B 種接地線、または幹線のいずれにも設置できます。
- (2) 変圧器 B 種接地線に設置する ZCT には M30 また は BM30 をおすすめします。
- (3) 幹線に設置する際は負荷電流及び電線の太さを

考慮して選定してください。幹線で銅バーを使用している合は、一次導体付 ZCTもご用意しております。

(4) ZCT を幹線に設置される際、極性が表示されている ZCT は電源側を K、負荷側を L としてください。

配線及びその他


- (1) 配線をする際は外部接続図例を参考にして誤りのないように配線してください。
- (2) ZCT の二次側端子は接地しないでください。
- (3) ZCT に極性表示がある場合は、二次配線をk→Z1、1 →Z2 に接続してください。
- (4) LEG と ZCT 及びその他の配線には 600V 絶縁電線 をご使用ください。
- (5) ZCT 二次回路の配線は、大電流電路と並行しないように、また配線の長さは極力短くしてください。
- (6) ZCT 二次回路の配線が大電流電路と並行するとき は、電線を撚り合わせるか、金属電線管に入れるなど 電磁シールドが必要です。

- (7) 配線が済みましたら、誤接続のないことをご確認の上、制御電源を入れてください。
- (8) LEG-190L・193L シリーズの試験/復帰スイッチを操作 して、正常に動作することをご確認ください。 出力接点が動作しますのでご注意ください。
- (9) DC 電源の場合は電源端子が P1(+)、P2(-)となります ので、極性にご注意ください。
- (10) 非接地電路の場合には接地補償用コンデンサ、または接地変圧器が必要になります。

保守及び試験

- (1) 漏電警報があれば、電路のどこかに漏電が発生していますので、電路の確認を行い調査してください。
- (2) 月に1回程度、試験/復帰スイッチを操作して動作の 確認をすることをおすすめします。 遮断器に接続してある場合は、遮断しますのでご注 意ください。
- (3) LEG-190L・LEG-193L シリーズを試験する際には、 取扱説明書を参考にしてください。

ブロック図



TS1: 自動/手動復帰切替スイッチ TS2: 試験/復帰スイッチ(兼用)

F : ヒューズ PT : 電源トランス X : リレー

Χ

動作表示

 \otimes

TS2

 \otimes

電源表示


フィルタ-

レベル検出


TS1

TS2


幅



外部接続図例




外 形 図





安全に関する ご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、 正しくお使いください。



特殊仕様

- 1) 制御電源電圧
- 2) 感度電流整定値
- 3) 動作時間整定値 4) その他の特殊品もご相談ください。
- ※ 特殊仕様には形式に S が付きます。

※ 光商工株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-4-14(光ビル) 社 TEL 03-3573-1362 FAX 03-3572-0149 〒530-0047 大阪市北区西天満 6-8-7(DKビル) 大阪営業所 TEL 06-6364-7881 FAX 06-6365-8936 名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄 4-3-26(昭和ビル) TEL 052-241-9421 FAX 052-251-9228 福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-4-24(新光ビル) TEL 092-781-0771 FAX 092-714-0852

お問い合わせ・資料のご請求は・・・・・・本社継電器営業部・営業所継電器課へ。

お断りなしに、外観、仕様などの一部を変更することがありますので、ご了承ください。 尚、最新の情報は Web サイトにてご案内しております。 URL https://www.hikari-gr.co.jp