
絶縁抵抗監視器 LMAシリーズ











LMA-28

LMA-29

LMA-19

特長

非接地電路の保護

漏電電流の検出が難しい非接地電路の保護に適しています。 零相変流器、接地補償用コンデンサは必要ありません。

常時監視で予知保全

絶縁抵抗を常時監視、絶縁抵抗の劣化のみを検出し不具合の兆候を把握、対処することで漏電事故の発生を未然に防ぎます。

幅広い使用電路

LMA-28・29はAC460V以下、LMA-19はAC240V以下の 非接地電路であればほとんどの変圧器に使用できます。

絶縁状態の見える化


絶縁抵抗値をデジタル表示、絶縁状態を数値で確認することができます。


性 能

- ・ 自己診断機能により内部回路の異常を自動検出します。 (LMA-28のみ外部出力できます。1a接点)
- ・ EIA-485(光商工専用プロトコル、Modbus-RTU)によるデータ伝送ができます。(LMA-28のみ)

検出原理

LMA本体より電路と大地間にDC12Vを常時重畳、絶縁抵抗を通った戻り電流を演算し絶縁抵抗値を検出します。 この検出方式により静電容量分を含まない絶縁劣化のみを検出することができます。






演算式 R= (E/IR)-Ro

L:LMA電路側端子 Es:LMA接地側端子 Ro:LMA内部抵抗 R:電路絕緣抵抗


使用電路例

1φ2W 100V




U相、V相どちらに配線しても 問題ありません。

1φ3W 210-105V




U相、N相、W相どちらに配線しても 問題ありません。

3φ3W Δ 220V



U相、V相、W相どちらに配線しても 問題ありません。

3φ3W Y 420V



中性点での使用をお勧めします。 ※ LMA-19は240V以下で使用してください。


絶縁監視の有効性

電気設備に関する技術基準を定める省令58条では、保持すべき低圧電路の絶縁性能について、絶縁抵抗は電路の使用電圧の区分に応じ下表に示す値以上でなければならないとされています。また、自家用電気工作規程の定期点検解説では、絶縁状態を監視する活線診断技術を導入するなど、合理的判断に基づいた手法により、絶縁抵抗測定点検を延伸することができるとされています。絶縁抵抗監視器は絶縁抵抗値を常時監視しているので、絶縁抵抗の状態を把握でき、省令58条で定める良好な絶縁性能を保つことが可能になります。また、計測データを活用することにより、点検業務の負担を軽減できます。


電気設備の技術基準 省令第58条

	絶縁抵抗値	
300V以下	対地電圧(接地式電路においては電線と対地との間の電圧、非接地式電路 においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が150V以下の場合	0.1ΜΩ
	その他の場合	0.2ΜΩ
300Vを超えるもの		$0.4M\Omega$

ブロック図



操作部名称



- ① 感度切替スイッチ
- ② 試験スイッチ
- ③ 復帰スイッチ
- ④ 計測表示

- ⑤ 警報表示灯
- ⑥ 自動/手動復帰切替スイッチ
- ⑦ 伝送局番スイッチ

仕様表

形式		LMA-28				LMA-29		LMA-19				
検出感度		3-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000 (kΩ)			10-50-100-200-400 (kΩ)			0.1-1-2 (MΩ)				
絶縁抵抗詞	許容範囲	±10%			±12%			±10%				
動作時間		30秒以上 40秒以	3-5-10-20-50-100- 下: 500-1000-2000 %時)但し、試験時の動作	(kΩ)	6秒以上 12秒以下 測定感度整定値の80%			8秒以上 10秒以下 測定感度整定値の80%				
制御電源電	電圧	AC100V~200V			AC100V,AC200V			AC100V				
制御電源電	電圧範囲				AC80V~120V,AC160V~240V			AC80V~120V				
定格周波数	数	50/60Hz										
使用温度範	範囲	-10℃~+40℃										
消費電力		常 時 4VA (AC100V) 動作時 5VA (AC100V)			常 時 3VA (AC100V) 動作時 5VA (AC100V)			常 時 2VA (AC100V) 動作時 3VA (AC100V)				
試験方式		試験スイッチ、自動	自己診断方式									
検出用直流	流電圧	約 DC12V										
単位表示		発光ダイオード (赤	示) ×2:kΩ,MΩ表示			_			_			
計測範囲		$0k\Omega{\sim}30M\Omega$			5kΩ~999kΩ			0.1ΜΩ~10ΜΩ				
		計測範囲	確度	分解能	計測範囲	確度	分解能	計測範囲	確度	分解能		
		$0k\Omega{\sim}250k\Omega$	±10%rdg ±1digit	1kΩ	5kΩ未満		5kΩ点滅表示	0Ω~0.09ΜΩ		0MΩ表示		
		$250k\Omega{\sim}3.0M\Omega$	±10%rdg ±1digit	10kΩ	5kΩ~19kΩ	±20%rdg ±1digit		0.10ΜΩ~0.99ΜΩ	±10%rdg ±5digit	0.01ΜΩ		
計測表示誤	誤差	$3.0M\Omega{\sim}10M\Omega$	±10%rdg ±1digit	100kΩ	20kΩ~99kΩ	±15%rdg ±1digit	1kΩ	1.0MΩ~9.9MΩ	±20%rdg ±5digit	0.1ΜΩ		
		$10M\Omega{\sim}30M\Omega$	±10%rdg ±1digit	1ΜΩ	$100k\Omega{\sim}499k\Omega$	±10%rdg ±1digit		10MΩ以上		10MΩ表示		
		31ΜΩ以上		FUL表示	$500k\Omega{\sim}999k\Omega$	±10%rdg ±10digit	10kΩ		-			
			_		1000kΩ以上		FUL表示					
異常表示		計測表示にErrを点滅表示										
試験表示		計測表示を全点灯										
自己診断表示		計測表示にSLFを表示										
監視準備口	中表示	計測表示にを表	示									
信号伝送機能		EIA-485 (光商工専用プロトコル/Modbus-RTUプロトコル) 伝送プロトコル、伝送速度の切換えが可能です。 ※詳細は伝送仕様書 (別紙) をご参照ください。			-			-				
警報表示	表示方式	発光ダイオード (赤)										
	復帰方式	自動/手動切替						自動復帰				
	復帰方式	自動/手動切替						自動復帰				
出力接点	構成	警報接点用 a接я 異常接点用 a接я			a接点 1組							
出刀接点	閉路容量	AC100V 3A (cosΦ=1) AC100V 3A (cosΦ=0.4) AC200V 3A (cosΦ=1)			AC100V 3A (c AC200V 2A (c							
絶縁抵抗		DC500Vメガーにて20MΩ以上 電気回路一括と外箱間、電気回路相互間、開極接点間										
AC2000V 1分間 電気回路一括と外箱間 耐電圧 AC1500V 1分間 電気回路相互間 AC1000V 1分間 開極接点間												
使用雷路		非接地電路 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 AC460V以下(最高使用電路電圧 AC506V)					非接地電路 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 AC240V以下(最高使用電路電圧AC264V)					
使用電路		AC460V以下(最高	司使用电路电压 ACSU									
使用電路外装色		黒色 (難燃性樹脂										
		黒色 (難燃性樹脂	ケース)		約1.2kg			約0.6kg				

形式末尾に "S" が付く形式は特注品です、仕様についてはお問合せください。

【注意事項】 ※本製品は変圧器1台に対して1台設置してください。複数台使用する事はできません。 ※高抵抗接地や、EVTを使用した電路では使用できません。 ※監視電路全体の対地静電容量が21μFを超えると動作する事があります。 ※電路に直流電圧が発生している場合、正常に監視できません。

データ伝送機能

LMA-28は、計測したデータをEIA-485(光商工専用プロトコル、Modbus-RTU)により伝送できます。 絶縁抵抗の現在値、監視器の異常表示、接点データが伝送でき、中央監視室やデータロガーなどへ送ることにより、電路の状態監視や日々の点検としてデータ管理に活用できます。



外部接続図例

LMA-28 LMA-29 LMA-19 (高圧) (高圧) (高圧) (低圧) (低圧) (低圧) 0 0 0 0 0 0 d 0 o P₂ LMA-29 LMA-19


注:本接続図は3Φ3Wの例ですが、1Φ2W,3Φ4W電路の場合に おいてもL端子は任意の1線に接続してください。 耐圧試験及び絶縁抵抗測定時はEs端子を外してください。

注:本接続図は3Φ3Wの例ですが、1Φ2W,3Φ4W電路の場合に おいてもL端子は任意の1線に接続してください。 耐圧試験及び絶縁抵抗測定時はEs端子を外してください。 ※L側でも良いので耐圧、メガ用に入れてください


注:本接続図は3Φ3Wの例ですが、1Φ2W,3Φ4W電路の場合に おいてもL端子は任意の1線に接続してください。 耐圧試験及び絶縁抵抗測定時はEs端子を外してください。


外形図


LMA-28,LMA-29



LMA-19







(81)

端子ネジ M3.5

光商工株式会社

URL https://www.hikari-gr.co.jp

継電器営業部 〒104-0061 大阪営業所 〒530-0047 名古屋営業所 〒460-0008 福岡営業所 〒810-0001

東京都中央区銀座7-4-14 大阪市北区西天満6-8-7 名古屋市中区栄4-3-26 福岡市中央区天神4-4-24

TEL:03-3573-1362 TEL:06-6364-7881 TEL:052-241-9421 TEL:092-781-0771

e-mail:keiden@hikari-gr.co.jp e-mail:osaka@hikari-gr.co.jp e-mail:nagoya@hikari-gr.co.jp e-mail:fukuoka@hikari-gr.co.jp

[・]本カタログに掲載された内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。なお、最新の情報はWebサイトにてご案内しております。